




8D Rapport


Avvikelsens ärendenummer: 304	Datum: 2020-02-17 09:36
Leverantörsnummer: 34009	Artikelnummer: 23444
Leverantörsnamn: Plastleverantören AB	Artikelnamn: Fästdetalj
Upphovsnamn:	

8D. Steg 1–4							
☉		☽		☾		●	
1	2	3	4	5	6	7	8
Skapa team	Problem- beskrivning	Isolera problemet	Grundorsak	Permanenta korrigerande åtgärder	Validering	Förebyggande åtgärder	Erkänn teamets ansträngningar

Problembeskrivning	<p style="text-align: center;">Steg 1</p>  <p style="text-align: center;">2 arbetsdagar</p>
Problemet visade sig härleda till att materialet var för grovt	
Isolera problemet – för fortsatt produktion	
Säkerställ rutinprocess för att motverka fel i nuvarande produktion.	
Isolera problemet – för eventuell fortsättning av leverans	
Säkra upp kontrollinstruktion med fler kontrollpunkter.	

Grundorsak – varför uppstår problemet?	<p style="text-align: center;">Steg 2</p> 
Materialfel	
Grundorsak – varför upptäcktes det inte?	
Brist av mottagningskontroll	

Permanent korrigerande åtgärder – förebygga att det inte händer igen	<p style="text-align: center;">Steg 3</p>  <p style="text-align: center;">10 arbetsdagar</p>
Rutinförändring	
Permanent korrigerande åtgärder - att förhindra icke detektion	
Ritning förändring	

Validering	<p style="text-align: center;">Steg 4</p> 
Förebyggande åtgärder	
Kontrollinstruktions ändring	
Ändra erforderliga dokument vid behov:	
Erkänn lagets ansträngningar	